





2.6.2 Узловые соединения






*Вставной шип в наклонной подрезкой
(соединение "на ус")*



В перевязку с коренным шипом




Вставной шип с прямой подрезкой






$$\begin{aligned} b &= 0.2s \\ a &= 0.8b \\ b1 &= 2b - 10 \\ a1 &= a - 5 \end{aligned}$$

Соединение "в лапу"



Вставной шип "ласточкин хвост"



$$\begin{aligned} b &= 0.3s \\ a &= 0.8b \\ b1 &= 2b - 10 \\ a1 &= a - 10 \end{aligned}$$

